Fiche n° 12-5

Nom de la Commune	Antibes
Nom du cours d'eau	Vallon du St Maymes
Localisation	Chemin de Roubion
Latitude	43.58830278
Longitude	7.085425

Localisation

Localisation générale



Photo aérienne

Commentaires :

Fiche n° 12-6

Nom de la Commune	Antibes
Nom du cours d'eau	Vallon du St Maymes
Localisation	Chapelle Saint Jean
Latitude	43.58632222
Longitude	7.090263889

Localisation

Localisation générale

Photo aérienne

Commentaires :

Entrée passage couvert au niveau du rond point de la Chapelle St Jean
Urbanisation moyennement dense en lit majeur

Fiche n° 12-7

Nom de la Commune	Antibes
Nom du cours d'eau	Vallon du St Maymes
Localisation	Rond point de la D35bis
Latitude	43.58560278
Longitude	7.091005556

Localisation

Localisation générale



Photo aérienne

Commentaires :

Bassin de rétention qui récupère les eaux de la D35bis (ne concerne pas le vallon du St Maymes)

Fiche n° 12-8

Nom de la Commune	Antibes
Nom du cours d'eau	Vallon du St Maymes
Localisation	Chemin de Vallauris
Latitude	43.57528333
Longitude	7.086219444

Localisation

Localisation générale



Photo aérienne

Commentaires :

Sortie de la portion couverte du St Maymes au niveau du Chemin de Vallauris
Section canalisé et bétonnée en lit mineur
Nombreuses habitations à proximité immédiate du cours d'eau et très exposées au risque inondation

Fiche n° 12-9

Nom de la Commune	Antibes
Nom du cours d'eau	Vallon du St Maymes
Localisation	Avenue de la Liberté
Latitude	43.57330278
Longitude	7.086688889

Localisation

Localisation générale

Photo aérienne



Commentaires :

Confluence avec le vallon de Madé à l'aval immédiat de l'avenue de la Liberté
Le parc a été fortement inondé lors de la crue du 3 Octobre 2015

Fiche n° 12-10

Nom de la Commune	Antibes
Nom du cours d'eau	Vallon du St Maymes
Localisation	Avenue des Frères Roustan
Latitude	43.57051389
Longitude	7.086805556

Localisation

Localisation générale

Photo aérienne

Commentaires :

En aval de l'avenue de la Liberté, le vallon est couvert jusqu'à son exutoire en mer

Fiche n° 12-11

Nom de la Commune	Vallauris
Nom du cours d'eau	Vallon du St Maymes
Localisation	Exutoire
Latitude	43.57030556
Longitude	7.086297222

Localisation

Localisation générale



Photo aérienne

Commentaires :

Passage piéton permettant l'accès à la mer passant sous la voie ferrée et le Boulevard du Littoral
L'émissaire en mer est situé au droit de l'épi

Fiche n° 13-1

Nom de la Commune	Antibes
Nom du cours d'eau	Vallon de Madé
Localisation	Ch. des Moyens Brusquets
Latitude	43.585625
Longitude	7.070588889

Localisation

Localisation générale

Photo aérienne

Commentaires :

Vallon naturel, encaissé

Habitations peu exposées aux inondations car situées en hauteur par rapport au lit mineur

Fiche n° 13-2

Nom de la Commune	Antibes
Nom du cours d'eau	Vallon de Madé
Localisation	
Latitude	43.58485
Longitude	7.074052778

Localisation

Localisation générale

Photo aérienne

Commentaires :

Portion canalisée au niveau de l'ouvrage de franchissement et au niveau du coude

Fiche n° 13-3

Nom de la Commune	Antibes
Nom du cours d'eau	Vallon de Madé
Localisation	Chemin des Bas Brusquets
Latitude	43.584675
Longitude	7.074586111

Localisation

Localisation générale

Photo aérienne

Commentaires :

Portion canalisée avec de nombreux ouvrages de franchissement (type cadres, buses)
Le lit mineur redevient naturel en aval

Fiche n° 13-4

Nom de la Commune	Antibes
Nom du cours d'eau	Vallon de Madé
Localisation	1281 Ch. des Bas Brusquets
Latitude	43.58345
Longitude	7.075177778

Localisation

Localisation générale

Photo aérienne

Commentaires :

Li mineur encaissé et naturel

Fiche n° 13-5

Nom de la Commune	Antibes
Nom du cours d'eau	Vallon de Madé
Localisation	1253 Ch. des Bas Brusquets
Latitude	43.58286389
Longitude	7.075627778

Localisation

Localisation générale

Photo aérienne

Commentaires :

Traces d'érosions importantes en rive droite suite au passage de la crue du 3 Octobre 2015
Murets de protection en rive droite

Fiche n° 13-6

Nom de la Commune	Antibes
Nom du cours d'eau	Vallon de Madé
Localisation	Chemin de la Blacasse
Latitude	43.58269167
Longitude	7.076080556

Localisation

Localisation générale

Photo aérienne

Commentaires :

Amont confluence entre les 2 branches du vallon du Madé

Fiche n° 13-7

Nom de la Commune	Antibes
Nom du cours d'eau	Vallon de Madé
Localisation	Confluence
Latitude	43.58249722
Longitude	7.076727778

Localisation

Localisation générale

Photo aérienne

Commentaires :

Confluence entre les 2 branches du Madé
Buse présentant une section hydraulique réduite
Lors de la crue du 3 Octobre 2015, les vitesses d'écoulement et les hauteurs d'eau ont été très importantes

Fiche n° 13-8

Nom de la Commune	Antibes
Nom du cours d'eau	Vallon de Madé
Localisation	Chemin des Indicas
Latitude	43.58226389
Longitude	7.077866667

Localisation

Localisation générale

Photo aérienne

Commentaires :

En aval de la confluence, le lit mineur du Madé s'est fortement élargi suite au passage de la crue du 3 Octobre 2015
(rupture de pente du profil en long)

Fiche n° 13-9

Nom de la Commune	Antibes
Nom du cours d'eau	Vallon de Madé
Localisation	652G Chemin des Pertuades
Latitude	43.58107778
Longitude	7.078522222

Localisation

Localisation générale

Photo aérienne

Commentaires :

Section canalisée, habitations à proximité du lit mineur

Fiche n° 13-10

Nom de la Commune	Antibes
Nom du cours d'eau	Vallon de Madé
Localisation	558C Chemin des Pertuades
Latitude	43.58035556
Longitude	7.079080556

Localisation

Localisation générale

Photo aérienne

Commentaires :

Lit encaissé, habitations peu exposées

Fiche n° 13-11

Nom de la Commune	Antibes
Nom du cours d'eau	Vallon de Madé
Localisation	
Latitude	43.57970833
Longitude	7.080136111

Localisation

Localisation générale

Photo aérienne

Commentaires :

Lit mineur élargi et moins encaissé, habitations à proximité du vallon

Fiche n° 13-12

Nom de la Commune	Antibes
Nom du cours d'eau	Vallon de Madé
Localisation	Villa Mevania
Latitude	43.57881667
Longitude	7.079894444

Localisation

Localisation générale

Photo aérienne

Commentaires :

Section couverte (photo 2) sur 150 m environ

Fiche n° 13-13

Nom de la Commune	Antibes
Nom du cours d'eau	Vallon de Madé
Localisation	Chemin Notre Dame
Latitude	43.57600833
Longitude	7.080994444

Localisation

Localisation générale



Photo aérienne

Commentaires :

Section couverte sur 100m environ
Lit majeur plus étendu, habitations située en rive droite du vallon à l'amont immédiat du passage couvert exposées au risque inondation
Terrain vague en rive gauche permettant l'expansion des crues

Fiche n° 13-14

Nom de la Commune	Antibes
Nom du cours d'eau	Vallon de Madé
Localisation	Garage Eden
Latitude	43.57534444
Longitude	7.081666667

Localisation

Localisation générale



Photo aérienne

Commentaires :

Terrains de part et d'autre du vallon fortement inondés lors de la crue du 3 Octobre 2015

Fiche n° 13-15

Nom de la Commune	Antibes
Nom du cours d'eau	Vallon de Madé
Localisation	Terrain de foot
Latitude	43.57515
Longitude	7.082938889

Localisation

Localisation générale



Photo aérienne

Commentaires :

Stade de foot, terrains et habitations alentours très impactés par les inondations de 2015

Fiche n° 13-16

Nom de la Commune	Antibes
Nom du cours d'eau	Vallon de Madé
Localisation	Avenue de la Liberté
Latitude	43.57324167
Longitude	7.086472222

Localisation

Localisation générale

Photo aérienne

Commentaires :

Amont immédiat de la confluence avec le Vallon du St Maymes, entrée passage couvert
Lors de la crue du 3 Octobre 2015, les enjeux à proximité du vallon ont été fortement touchés

ETUDES HYDRAULIQUES NECESSAIRES A L'ELABORATION ET A LA REVISION DES PPRI SUR ANTIBES, BIOT ET VALLAURIS

FICHES TERRAIN

Fiche n° 14-1

Nom de la Commune	Vallauris
Nom du cours d'eau	Mayre
Localisation	Chemin d'Armenonville
Latitude	43.57041667
Longitude	7.085516667

Localisation

Localisation générale

Photo aérienne

Commentaires :

Caniveau bétonné qui rejoint le St Maymes juste en amont du passage sousterrain et de l'exutoire en mer
Les PHE pour les épisodes de 1993 et 2015 représentent des hauteurs d'eau supérieures à 1m

Fiche n° 15-1

Nom de la Commune	Vallauris
Nom du cours d'eau	Vallon du Plan
Localisation	Avenue de Cannes
Latitude	43.57487778
Longitude	7.048866667

Localisation

Localisation générale

Photo aérienne

Commentaires :

Sur sa partie amont, le Vallon du Plan est naturel. Il traverse la commune de Vallauris qui est fortement urbanisée
Le lit mineur est fortement végétalisé et peu entretenu
Au niveau de l'ouvrage de franchissement, le vallon a surversé par-dessus la voirie lors de la crue de 1993
En aval de l'ouvrage, le vallon est couvert

Fiche n° 15-2

Nom de la Commune	Vallauris
Nom du cours d'eau	Vallon du Plan
Localisation	Stades
Latitude	43.57541667
Longitude	7.052052778

Localisation

Localisation générale

Photo aérienne

Commentaires :

Le vallon du Plan est couvert sur toute sa portion aval et rejoint l'Issourdadou
Lors de la crue du 3 Octobre 2015, le stade a été très impacté

Fiche n° 16-1

Nom de la Commune	Vallauris
Nom du cours d'eau	Vallon de Fournas
Localisation	Chemin du Fournas
Latitude	43.57347222
Longitude	7.053297222

Localisation

Localisation générale

Photo aérienne

Commentaires :

Sur sa partie amont, le Vallon de Fournas est naturel et longe les habitations.
En aval du Chemin du Fournas, le vallon est couvert et rejoint l'Issourdadou.
Les sections réduites des ouvrages de franchissement favorisent les débordements.

Fiche n° 17-1

Nom de la Commune	Vallauris
Nom du cours d'eau	Issourdadou
Localisation	Vieille route de Vallauris
Latitude	43.573025
Longitude	7.061369444

Localisation

Localisation générale

Photo aérienne

Commentaires :

L'Issourdadou est couvert sur toute la traversée de Vallauris. Il est rejoint par ces 2 affluents en rive droite (Vallon du Plan et Fournas) avant de descendre vers Golfe Juan en empruntant les réseaux passant sous la Route de Vallauris.

Cette route est située en fond de thalweg et correspond au tracé initial du vallon.

Fiche n° 17-2

Nom de la Commune	Vallauris
Nom du cours d'eau	Issourdadou
Localisation	Chemin des Clos
Latitude	43.56960278
Longitude	7.073338889

Localisation

Localisation générale



Photo aérienne

Commentaires :

L'Issourdadou est à ciel ouvert sur une petite portion entre la fin de la route de Vallauris et l'arrivée dans Golfe Juan.
En aval de l'ouvrage de franchissement (photo 2), l'Issourdadou est couvert jusqu'à exutoire.
Le secteur de Golfe Juan est très exposé au risque inondation et a été frotement touché lors de la crue du 3 Octobre 2015.

Fiche n° 17-3

Nom de la Commune	Vallauris
Nom du cours d'eau	Issourdadou
Localisation	Avenue de la Liberté
Latitude	43.569375
Longitude	7.075425

Localisation

Localisation générale

Photo aérienne

Commentaires :

L'avenue de la Liberté a été très touchée lors des inondations de 2015.
Les portions couvertes présentent des sections hydrauliques insuffisantes provoquant des débordements importants.

Fiche n° 17-4

Nom de la Commune	Vallauris
Nom du cours d'eau	Issourdadou
Localisation	Traversée voie SNCF
Latitude	43.5675946
Longitude	7.0774633

Localisation

Localisation générale

Photo aérienne

Commentaires :

Ouvrage cadre permettant la traversée de la voie SNCF
L'Issourdadou est couvert entre la voie SNCF et l'exutoire en mer.
L'exutoire en mer se fait au moyen d'un émissaire composé de 2 dalots