Photo 5



Photo 6



utes de blocs sous la crête de Porcaresso (chemin de Terris) 2001

Une maison et sa grange détruites
31 / 01 / 1986

Pont de Boséla en limite de charge.Rive droite inondé

Mur de protection de la place du village endommagé
10 / 1978

Chute d'un bloc

Stade de foot inondé (ancien méandre de la Lévanza / cf cadastre)
10 / 1978

Chute d'un bloc de 8 m³ ayant detruit des murets et des arbres
Débordement -ruissellement

Année 1979 ?

Désordres sur les enrochements
2000 ?

Enrochements partiellement affouillés ou détruits
2000 ?

Chemin communal inondé et écoulement sur les terrains en rive droite
11 / 2000

50 m d'enrochements libres détruits en rive gauche, début de débordement en rive droite au niveau de la station d'épuration
29 / 10 / 1997

Régression de la griffe d'érosion et affouillement de l'enrochement
9 / 1 / 2002

Chute d'un bloc de 8 m³ ayant detruit des murets et des arbres.
19 / 02 / 1977

Une maison et un cabanon et un pylone EDF impactés par les blocs
- 4 habitations évacuées
07 / 11 / 1997

Affouillement des berges et des ouvrages existants (épis en gabions / seuil en enrochement) + Canalisation
12000 et 2002

Ouvrage hydraulique bouché par l'accumulation de materiaux (levée de terre en 2002 ?)

Erosion du talus

Sentier communal de la rive gauche emporté sur 50 m
11 / 2000

Mur et epi de la rive gauche affouillés
11 / 2000

Chute d'un bloc de 8 m³ ayant detruit des murets et des arbres
20 / 03 / 2001

Chutes de blocs sur la route (1m³) ayant endommagé un poteau telephonique
12 / 2000

Regression du talus de la berge rive gauche
11 / 2000

Affouillement en sortie de l'ouvrage de franchissement (creusement)
13 / 10 / 1978

Chemin communal innondé et écoulement sur les terrains en rive droite

Chemin communal inondé et écoulement sur les terrains en rive droite

Aqueduc de canalisation AEP détruit. Les bassins pour le village se sont vidés !

Piste coupée et conduite AEP mise a nue par l'érosion du remblai de la piste

19/02/1972

30/01/2006

01/1986

02/1972 15 fois depuis 1955

Photo 2

Griffe d'érosion du stade avant les travaux 1989

Photo 3

Enrochements au stade 1997

Photo 4

Enrochements au stade pendant la crue de novembre 2002

Légende

- Zone d'étude du PPR
- Limite de commune
- Cours d'eau principaux
- Affluents

- Phénomènes naturels observés

- Ravinement - érosion
- Zone de production de blocs
- Zone de glissement

Avalanches :

Observées	*Présumées*
Date de l'évènement	
CLPA-EPA	CLPA - EPA
Autres données - témoignage	Autres données

- Evènements historique - dégats

- Crues
- Glissement / ravinement
- Avalanches
- Chutes de blocs

Date de l'évènement
Dégats constatés
N° de la photo correspondante

- Autres informations

- Sources - venues d'eau
- Infiltrations - pertes
- Ouvrages liés à l'exploitation de l'eau
- Reboisement de protection (avant 1947)
- Ouvrages de protection pare-blocs

Qualification

N W E S

Suivi du PPR

Phase	Version	Date	Modifications_demandées	Nature_de_la_modification	Modifié_par
Avant-Projet PPR	1.0	Mars 2007	RTM	SIG Map-Info	RTM (B.A et J-L.D)
Projet PPR	1.1	Novembre 2007			RTM (B.A et J-L.D)
PPR	1.2	Septembre 2010	DDTM	Limite, titre, date	RTM (N.A et J-L.D)
PPR	1.3	Février 2012		Date	RTM (J-L.D)

EDR25® IGN 1998 : pour le fond topographique
RTM-06 2007 : pour les données

Bureau d'etudes RTM - 06

Dessiné par M.Auber Bastien et M. Demirdjian Jean-Luc

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES

COMMUNE DE LA BRIGUE



Pour le Préfet
Le Secrétaire Général
DRM-D 3141
Gérard SAVORY

ANNEXE 5.1

Carte informative sur les phénomènes naturels 2/2

Echelle : 1/10 000

Mai 2012

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE EAU - RISQUES

rtm
restauration des terrains en montagne