Commune de Saint-Paul-de-Vence
Plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation

Carte Informative 1/3
Enquête de terrain

LÉGENDE

- Zone d'étude
- Le Cercle
- C1 — Ouvrages hydrauliques sur le Cercle
- Le Malvan
- M1 — Ouvrages hydrauliques sur le Malvan
- PT30 — Profils en travers
- Repère de crue + information

Mode d'occupation du sol

- Zones agricoles - serres
- Zones non urbanisées
- Zones d'habitations / dense
- Zones d'habitations / peu dense (caravanes)

- Fossé - Vallon
- Mur (soutènement)
- Limite communale

3/3 | 1/3 | 2/3

LE DÉFOUSSAT

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C6b C7 C8 C9 C10 C11 C11b C12 C13 C14 C15

1m d'eau sur le pont

Inondé Novembre 2000

C7 h=1,35m non respecté

PT24 PT23 PT22 PT21 PT20 PT19 PT18 PT17 PT16 PT15 PT14 PT13 PT12 PT11 PT10

J ∿ 3m/s

mur soutènement en projet *(che)*

mur soutènement

en construction

ancien fossé *(ou caniveau)* de drainage

PT30 PT29 PT28 PT27 PT26 PT25 PT24 PT23 PT22 PT21 PT20 PT19 PT18 PT17 PT16 PT15 PT14 PT13 PT12

M1 (+23 ?)

Garages inondés

Inondé Novembre 2000

M2 n°201 pont 15 ?

Cave inondée

en construction

Services Techniques : jamais inondés

Inondé

M3 pont 14

M4 pont 13

M5 pont 12

buse 11

+ 1m hauteur d'eau en limite du volet

M6 pont 11

en construction

M7 pont 10

Inondé

M8 pont 9

M9 pont 8

Cave inondable

banquette de protection du virage

Inondé

Affouillement gabious

M10 doit être refait pont 7

pont 6

Inondé Novembre 2000 +1,60m

M11 pont 5

M12 pont 4

M13 pont 3

M14 pont 2 ok en 2000

M15 accès lotissement pont 1

Jardin inondé

Passerelle détruite en 2000

chemin Pounchounière

dépôts importants

changement de pente

LE MALVAN

Echelle: 1/5000°

0 100 200m

BCEOM

GRI 20159T Carte Informative_1/3.cdr CM 25/02/04