

Mots et phrases clés	Occurrences des thèmes et sous-thèmes	Observations et courriels	Nom du propriétaire
<ul style="list-style-type: none"> - En cas d'alerte orange ou rouge, il y a quelques jours le Devens dans un canal couvert avec un trou pour évacuer l'eau de pluie au niveau des garages refoule ; - L'eau remonte dans les garages ; - La mairie peut-elle installer un clapet anti refoulement ; - Le trou d'évacuation n'est pas bouché par des feuilles car les locataires des garages nettoient régulièrement ; - En 2015 les garages ont été inondés à hauteur de 1m10. 	<ul style="list-style-type: none"> • Devens canal couvert avec un trou pour évacuer l'eau de pluie au niveau des garages refoule ; • Refoulement et remontées d'eau de pluie au niveau des garages (36, av. Francis Tonner) ; • Proposition de travaux, clapet anti-refoulement ; • Entretien régulier des feuilles réalisé par les locataires des garages ; • Antériorité 2015, garages inondés à 1m10 de hauteur. 	<p>OR-1 LB</p>	<p>Mme Josiane ZERUBIA</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Expose au commissaire enquêteur le problématique de l'exutoire du Devens sur sa sortie en mer 	<ul style="list-style-type: none"> • Problématique de l'exutoire du Devens sur sa sortie en mer. 	<p>OR-2 LB</p>	<p>M. Lucien DALON (SID)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Remontées d'eau lors des fortes pluies en octobre 2023 ; - Remontées d'eau par les tuyaux d'évacuations des balcons, par les éviers ; - Remontées d'eau en rez de chaussée et même au 1^{er} étage. 	<ul style="list-style-type: none"> • Antériorité octobre 2023 ; • Diverses remontées d'eau par les évacuations du balcon, les éviers, aux niveaux du rez de chaussée et du 1^{er} étage (42, av. Sainte Marguerite). 	<p>OR-3 LB</p>	<p>M. JP MOUREY (Conseil syndical)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - L'exutoire du Devens et des Gabres, Roquebillière est souvent ensablé le SID demande la réfection complète des exutoires de La Bocca ; - Le SID demande également l'entretien des vallons, des ruisseaux des rus du Devens ; - Le SID demande la remise en place des émissaires ; - Une grosse partie des réseaux d'eaux pluviales et usées datent de plus de 150 ans à La Bocca, le SID demande le contrôle et la mise en place des contrôles des réseaux pour stopper et préserver notre littoral ; - L'état a octroyé une subvention pour effectuer des travaux dans le cadre du PAPI où en sommes-nous ? - Nous avons vu les cartes fournies par la CACPL, ne sont pas vérifiables, les accès et repères ne sont pas compréhensibles. 	<ul style="list-style-type: none"> • Constats et demandes du Syndicat d'Initiative et de Défense (SID) de la Bocca représenté par son Président : • L'exutoire du Devens et des Gabres, Roquebillière est souvent ensablé ; • Réseaux d'eaux pluviales et usées datent de plus de 150 ans à La Bocca ; • L'entretien des vallons, des ruisseaux des rues du Devens ; • La remise en place des émissaires ; • La mise en place des contrôles des réseaux pour stopper et préserver notre littoral ; • Où en sommes-nous des subventions de l'État pour réaliser des travaux dans le cadre du PAPI ? • Cartes CACPL, pas vérifiables, accès et repères pas compréhensibles. 	<p>OR-4 LB</p>	<p>M. Laïd BOUZETIT (Pdt du SID)</p>

Mots et phrases clés	Occurrences des thèmes et sous-thèmes	Observations et courriels	Nom du propriétaire
<ul style="list-style-type: none"> - Les riverains du Devens sont tout à fait d'accord pour donner l'entretien et la rénovation du vallon du Devens à la communauté ; - La Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins (CACPL), a déjà fait depuis les inondations de 2015 un travail considérable ; - Les entretiens sont plus que nécessaires. 	<ul style="list-style-type: none"> • Accord des riverains du Devens pour l'entretien et la rénovation du vallon par la CACPL ; • Travail considérable réalisé par la CACPL depuis les inondations de 2015 ; • Entretiens plus que nécessaires. 	<p style="text-align: center;">OR-5 LB</p>	<p>Riverains du Devens Mme DE PERRETI, GIANARRA, COSTE, VIALE, TORACCA, M. et Mme TOSELLO Chemin du Devens</p>
<ul style="list-style-type: none"> - L'impasse a été entièrement refaite dans le cadre de la lutte contre les inondations par la CACPL ; - Il faut continuer ce travail indispensable. 	<ul style="list-style-type: none"> • Impasse entièrement refaite par la CACPL dans le cadre de la lutte contre les inondations ; • Continuer ce travail indispensable. 	<p style="text-align: center;">OR-6 LB</p>	<p>M. et Mme BEURAIN Domaine des Gardes Imp. des Floribondas</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Entièrement d'accord avec le projet d'entretien du vallon, c'est indispensable ; 	<ul style="list-style-type: none"> • Accord pour ce projet d'entretien du vallon, c'est indispensable. 	<p style="text-align: center;">OR-7 LB</p>	<p>M. Mme E. FONTAINE</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Ces travaux sont indispensables ; - Cela évitera les inondations comme en 2015 qui furent catastrophiques. 	<ul style="list-style-type: none"> • Travaux indispensables ; • Évitera les inondations comme en 2015. 	<p style="text-align: center;">OR-8 LB</p>	<p>M. Lucien GRAZZINI</p>
<ul style="list-style-type: none"> - M. Lucien DALON, membre du Syndicat d'Initiative et de Défense de La Bocca, transmet à l'attention du commissaire enquêteur trois pièces jointes en fichiers word ; 	<ul style="list-style-type: none"> • Thèmes développés ci-après dans l'examen et analyse des dires OC-1, OC-2 et OC-3 et leurs annexes respectives. 	<p style="text-align: center;">OC-1 LB</p>	<p>M. Lucien DALON (SID)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Ce premier journal relate des faits observés depuis plusieurs années, les inondations dans la zone observée témoignent d'un dysfonctionnement général et récurrent des exutoires ; 	<ul style="list-style-type: none"> • Le journal du SID relate le dysfonctionnement général et récurrent des exutoires, depuis plusieurs années. 	<p style="text-align: center;">OC-1.1 LB</p>	<p>M. Lucien DALON (SID)</p>

Mots et phrases clés	Occurrences des thèmes et sous-thèmes	Observations et courriels	Nom du propriétaire
<ul style="list-style-type: none"> - Nombreux petits débordements du canal de Roquebillière. Possibilité d'une inondation beaucoup plus grave si tous les facteurs aggravants se manifestent en même temps ; - L'exutoire bouché ne permettrait pas un effet de chasse qui nettoierait naturellement le canal et son proche réseau des eaux pluviales ; - L'accumulation de limons dans le canal entraîne des eaux stagnantes et la prolifération de moustiques « tigre », - Les riverains du canal subissent des nuisances dont ils ne s'estiment pas responsables ; - La simultanéité de pluies torrentielles avec une tempête en mer, ne permet pas aux eaux de ruissellement de s'évacuer par l'embouchure ensablée du canal de Roquebillière ; - Systématiquement à 300 m en amont de l'embouchure de ce canal, les zones basses situées au nord du square Barthélémy et jusqu'au n°22 de la rue Antoine Brun sont inondées ; - L'eau remonte par les grilles des réseaux d'eau pluviale, inonde la rue, les niveaux rez de chaussée des habitations et des magasins, jusqu'au plafond des garages souterrains de l'immeuble sis 11 rue Antoine Brun ; - Seule une grille cadenassée posée par le propriétaire de l'immeuble entrave l'accès au garage, pour éviter tout risque d'accident par noyade ; - La construction de la voie ferrée et de la route boulevard du Midi sur la plage il y a 150 ans, crée une véritable digue sur le littoral de la plaine de la Bocca ; - Quand il pleut la digue restreint le ruissellement des eaux de pluie vers la mer et les quelques issues existantes sont rapidement obstruées - Dans l'embouchure canalisée de la Roquebillière les vagues puissantes charrient le sable, lequel forme un barrage qui remonte en amont au-delà d'une petite évacuation par un conduit de 50cm de diamètre ; - Derrière ce barrage, l'eau provenant du canal et des torrents qui dévalent les collines ne peut s'évacuer (nombreuses photos annexées). 	<ul style="list-style-type: none"> • Débordements du canal de Roquebillière à l'origine de nombreuses et graves inondations ; • Exutoire ensablé et bouché par la houle de la tempête en mer ; • Opposition d'un exutoire ensablé avec les pluies torrentielles de longue durée sur les collines ; • Absence d'effet de chasse de l'exutoire bouché ; • Prolifération de moustiques « tigres » liée à l'accumulation de limons et d'eaux stagnantes dans le canal ; • Les riverains subissent des nuisances dont ils ne s'estiment pas responsables ; • Simultanéité des pluies torrentielles avec une tempête en mer et une embouchure du canal ensablée ; • À 300 m en amont de l'embouchure de ce canal un large secteur de zones basses au nord sont inondées (jusqu'au n°22 de la rue Antoine Brun) ; • Refoulement par les grilles du réseau d'eaux pluviales, inondation de la rue, rez de chaussée des habitations et des magasins, jusqu'au plafond des garages souterrains (11 rue Antoine Brun) ; • Dispositions de sécurité et d'interdiction d'accès aux garages souterrains, prises par les riverains pour éviter tout risque d'accident par noyade ; • Véritable digue sur le littoral liée à la construction de la voie ferrée et de la route boulevard du Midi sur la plage il y a 150 ans, sur la plaine de la Bocca ; • La digue restreint le ruissellement des eaux de pluie vers la mer ; • Les quelques issues existantes sont rapidement obstruées ; • Le sable forme un barrage et remonte au-delà d'une petite évacuation par un conduit de 50cm de diamètre ; 	<p>OC-1.1 LB (suite)</p>	<p>M. Lucien DALON (SID)</p>

<p><u>Embouchure du canal de Roquebillière, (analyse et proposition du SID en 2010) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Interventions à contre-temps impossibles durant les tempêtes en mer associées aux pluies torrentielles sur les collines ; - La solution pérenne ne peut qu'être structurelle par la construction d'une structure comme celle réalisée à l'embouchure de la Maire ; - Une évacuation en mer par une avancée, bien en avant de la zone qui s'ensable ; - Une section de passage qui permet le très fort débit lors des pluies torrentielles ; Une telle évacuation par une avancée d'écoulement est réalisée à l'embouchure de la Maire à seulement 320 mètres plus à l'ouest de l'embouchure du canal de Roquebillière ; - Golfe Juan, boulevard du Littoral, situation identique à celle du boulevard du Midi ; - La construction d'une avancée d'écoulement à chaque exutoire permet l'évacuation des eaux pluviales torrentielles en mer au-delà de la zone ensablée ; - Golfe Juan, boulevard du Littoral, quatre avancées d'écoulement sur une longueur de plage de huit cents mètres, prolongent les exutoires sous la digue constituée par la voie ferrée et la route ; - Les eaux pluviales peuvent ainsi s'écouler librement en mer au travers du barrage de sable ; - les avancées d'écoulement en béton comme celle de la Maire pourraient être entourées de blocs de roches pour l'esthétique et le développement de la biodiversité. 	<ul style="list-style-type: none"> • Imprévisibilité de l'intensité des tempêtes à contre-temps de l'entretien du désensablement de l'embouchure ; • Recherche d'une solution pérenne pour favoriser l'écoulement des pluies torrentielles provenant des vallons ; • La construction d'une structure comme celle réalisée à l'embouchure de la Maire ; • Une section de passage qui permet le très fort débit lors des pluies torrentielles ; • Boulevard du Littoral à Antibes Juan-les-Pins (plage Golfe-Juan), identique à celle du boulevard du Midi à Cannes ; • La construction d'une avancée d'écoulement à chaque exutoire permet l'évacuation des eaux pluviales torrentielles en mer ; • Les avancées d'écoulement en béton comme celle de la Maire, pourraient être entourées de blocs de roches pour l'esthétique et le développement de la biodiversité. 	<p>OC-1.1 LB (fin)</p>	<p>M. Lucien DALON (SID)</p>
<p>Le premier journal SID du 27 mars 2013, n'a jamais reçu de réponse écrite ni d'un élu, ni d'un fonctionnaire responsable.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La seule réponse verbale était « On va faire des travaux » ; - Juin 2015 des travaux sont réalisés dans l'exutoire de Roquebillière sans jamais nous donner aucune information précise. - Automne 2015, photo prise le 4 octobre 2015 à minuit, la Bocca est inondée, il ne pleut plus depuis des heures. 	<ul style="list-style-type: none"> • Absence de réponse écrite de M. le Maire de la Ville de Cannes, à l'exception d'une réponse verbale « On va faire des travaux » ; • Absence d'information précise préalablement à la réalisation des travaux sur l'exutoire de Roquebillière en juin 2015, bordé par la station de pompage des eaux usées qui porte son nom ; • Les travaux réalisés n'ont pas apporté de solutions aux conséquences des inondations. 	<p>OC-1.2 LB</p>	<p>M. Lucien DALON (SID)</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Décembre 2019, la Bocca subit des inondations et les vannes guillotines resteront toujours fermées. Cela aggravera les débordements dans les parties du réseau des canaux qui dépendent de cet exutoire ; - Octobre-Novembre 2022, malgré des alertes pluie-inondation-orage les deux vannes guillotines fermées et le bouchon de sable empêchent la sortie de l'eau en mer ; - Les travaux faits dans leur unique exutoire commun empêchent lors de fortes pluies, l'eau de s'évacuer librement en mer ; - Plage de la Croisette tous les exutoires sont prolongés au-delà du banc de sable de la plage ; - Plage de la Croisette promenade Robert Favre le Bret prolongement de 70m ; - Plage du Midi, exutoire de la Maire prolongé en avant de la zone qui s'ensable ; - La Maire la solution structurelle pérenne sans entrave dans l'exutoire. 	<ul style="list-style-type: none"> • Les travaux réalisés avec la fermeture des vannes à guillotines ont aggravé le débordement des canaux reliés à cet exutoire ; • Absence de procédure relative aux travaux d'entretien et d'intervention sur les ouvrages de l'exutoire, afin de prévenir les débordements amont des eaux pluviales collectées dans les vallons ; • Constat du SID : les travaux réalisés sur un exutoire unique, lequel une fois entravé aggrave fortement le niveau et la durée des inondations dans le secteur de la Bocca-Bassine ; • Constat du SID : exemples de travaux réalisés à proximité du site de la Bocca-Bassine sur la problématique d'ensablement de l'exutoire des eaux pluviales, sont concluants pour éviter ou réduire le risque de fortes inondations. 	<p>OC-1.2 LB (suite)</p>	<p>M. Lucien DALON (SID)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Tous nos signalements faits verbalement sur le problème des constructions inadaptées dans l'exutoire Devens-Roquebillière lors de réunions avec la CAPEL, Madame BRUNETEAUX, Messieurs ONZON ou MIGOULE et lors des assises de quartiers du 6 juin 2023, sont toujours restés sans réponse. 	<ul style="list-style-type: none"> • Absence de réponse écrite de M. le Maire de la Ville de Cannes aux nombreux signalements verbaux ; • Problème des constructions inadaptées dans l'exutoire Devens-Roquebillière, signalé lors de réunions avec la CAPEL et des assises du quartier le 6 juin 2023, sans réponse ; • Le SID souhaite un entretien avec M. le Maire de Cannes, pour la réalisation d'une solution dans le cadre du plan PAPI. 	<p>OC-1.3 LB</p>	<p>M. Laïd BOUZETIT (SID)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Monsieur le Maire de Cannes, préalablement à une rencontre avec les riverains, a répondu par un courriel du 5 juillet 2013 au message de Monsieur DALON, concernant le canal situé au nord du square Barthélémy 	<ul style="list-style-type: none"> • Le Maire de Cannes est pleinement conscient des difficultés posées par le défaut d'écoulement et les obstructions répétitives dans le secteur ; • Ces questions avaient déjà été évoquées lors de précédents échanges et plus particulièrement celle des moustiques tigres attirés par ces stagnations ; • L'ensablement des souterrains d'accès aux plages du boulevard du Midi, a fait l'objet d'un zoom particulier tenant à la fois à l'entretien des vallons et aux traitements structurels des exutoires ainsi que des émissaires en mer 	<p>OC-2 LB</p>	<p>M. Laïd BOUZETIT (SID)</p>

<p>- Dans ce contexte, M. le Maire de Cannes répond aux interrogations plus ciblées de M. DALON, sur le diagnostic d'une part et les mesures envisagées d'autre part :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le Maire de Cannes, indique qu'il a entamé depuis quelques mois, une réflexion sur les vallons et les équipes du SIAUBC qui procéderont d'ici la fin de l'année 2013, (au maximum début 2014) à des travaux de protection contre l'ensablement de l'exutoire du vallon du Devens ; • Ces travaux consisteront en la pose d'une vanne pelle munie de clapets latéraux. Ce dispositif permettra à la fois d'empêcher l'ensablement de l'exutoire et de résister aux violents coups de mer, tout en garantissant l'évacuation des eaux acheminées par le vallon ; • A la demande de M. le Maire de Cannes, les services ont contacté la Lyonnaise des Eaux il y a une dizaine de jours pour programmer une intervention (avec relance). 	<p>OC-2 LB (suite)</p>	<p>M. Laïd BOUZETIT (SID)</p>
<p>- M. Lucien DALON, membre du Syndicat d'Initiative et de Défense de La Bocca, transmet le 23 novembre 2023 à 13h40 par courriel à la DDTM, une lettre de M. BOUZETIT Pdt du SID à M. le Maire de la ville de Cannes et un compte-rendu de réunion du 15/03/2015 à laquelle participaient des représentants de la mairie de Cannes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Les multiples travaux dans l'exutoire conduisent à une situation pire qu'avant 2013 ; • Le SID depuis 2013 demande une solution de bon sens tel que le prolongement de l'exutoire au-delà du barrage de sable, comme celui existant à quelques centaines de mètres ; • Le SID espère que les informations de ce journal seront enfin prises en considération, afin que Bocca-Bassine ne soit plus jamais aussi hautement et aussi longuement inondée ; • Les multiples travaux effectués dans l'exutoire depuis 2015, chicanes en béton armé, piliers divers, guillotines, extension du plafond bas, aggravent fortement la situation ; • Aujourd'hui en 2023, le barrage de sable bien consolidé par les différents travaux est plus néfaste que celui qui se formait avant 2015, pour entraver l'évacuation en mer ; 	<p>OC-3.1 LB</p>	<p>M. Lucien DALON (SID)</p>
<p>- Une réunion à laquelle participait le SID s'est tenue le jeudi 5 mars 2015 en présence des représentants de la mairie de Cannes, présidé par Madame TRIAY, avec la participation de Madame BRUNETEAUX et Messieurs FRIZZI, GUITON et ONZON.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Les exutoires : La pose de clapets ne résoudra pas le problème du libre écoulement des eaux lors des pluies torrentielles, le drainage du canal et de son réseau ne pourra pas se faire naturellement lors des fortes pluies, l'effet de chasse ne pourra pas se manifester, accumulation des limons et des déchets dans le canal, l'eau stagnera et les moustiques proliféreront. • Il sera toujours demandé aux riverains, d'enlever à leurs frais les limons déposés dans le canal. 	<p>OC-3.2 LB</p>	<p>M. Lucien DALON (SID)</p>
<p>- L'entretien de ces vallons est essentiel, pour éviter de nouvelles inondations meurtrières.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Poursuivre l'entretien est essentiel pour éviter de nouvelles inondations meurtrières. 	<p>OC-4 LB</p>	<p>M. Noré MEZOUAR Directeur MJC Giaume</p>