



MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT  
 DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
 DES BÂTIMENTS  
**LABORATOIRE  
 DE NICE**

commune de cantaron  
**PLAN D'OCCUPATION DES SOLS**

ETUDE GÉOLOGIQUE  
 ET GÉOTECHNIQUE

*Chercher P.E.R. partout  
 sans plan de base pour les voir en plan de P.E.R.*

Dossier	10/19
Date	1976
Pièce n°	31
Échelle	1/5000

**CARTE D'APTITUDE  
 A LA CONSTRUCTION**

**LEGENDE**

**APTITUDE A LA CONSTRUCTION**

- 1** Nulle à très faible  
Zone de risque
- 2** Faible  
étude géotechnique indispensable.
- 3** Faible à moyenne  
étude géotechnique indispensable pour collectifs
- 4** Moyenne  
étude géotechnique recommandée pour collectifs
- 5** Moyenne à bonne
- 6** Bonne à très bonne

- NATURE DU RISQUE**
- ↳ Eboulement
  - ↳ Glissement
  - ⊛ Effondrement
  - ↳ Terrain inondable

**2 bis** risque de pollution