PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES

COMMUNE DE LA BRIGUE



Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général
DRM-O 5141

Gérard GAVORY

ANNEXE 5.1

Carte informative sur les phénomènes naturels 1/2

Echelle : 1/10 000

Mai 2012

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ET DE LA MER

SERVICE EAU - RISQUES

rtm
restauration des terrains en montagne

Légende

- Zone d'étude du PPR
- Limite de commune
- Cours d'eau principaux
- Affluents

- Phénomènes naturels observés

- Ravinement - érosion
- Zone de production de blocs
- Zone de glissement

Avalanches :

Observées	*Présumées*
Date de l'évènement	
CLPA-EPA	CLPA - EPA
Autres données - témoignage	Autres données

- Evènements historique - dégats

- Crues
- Glissement / ravinement
- Avalanches
- Chutes de blocs

Date de l'évènement
Dégats constatés
N° de la photo correspondante

- Autres informations

- Sources - venues d'eau
- Infiltrations - pertes
- Ouvrages liés à l'exploitation de l'eau
- Reboisement de protection (avant 1947)
- Ouvrages de protection pare-blocs

Qualification

Photo 1

Versant de Boselia 1986

Photo 7

Mur affouillé (Chemin de l'Authion)

Photo 8

Ancien seuil (Chemin de l'Authion)

MONT BERTRAND
Colla Rossa
Baisse de la Crouseta
ROCHE FALCONIERE
02/1972
Captage de Coloura - AEP pour Morignole
Captage de Amarine - AEP pour Morignole
Baisse d'Ugail
CIME MISSOUN
Col de Gravairole
Col de Touana
Touana
Champlarsé
Mula
Morignole
(d'apres temoignage) Blocs venant de la bordure amont du sentier. Plateforme partiellement endommagée.
12 / 2000
? temoignage
CRÊTE D'UGAIL
MONT BERGIORIN
CIME LES LARDIERES
Boselia
Col de Boselia
Col de Loubaira
Une maison et sa grange détruites
31 / 01 / 1988
Source de Lavina
Captage pour l'AEP abandonné en 2000
Pont de Boséla en limite de charge Rive droite inondé
Erosion du talus
Mur de protection de la place du village endommagé
10 / 1979
Sentier communal de la rive gauche emporté sur 50 m
11 / 2000
Mur et epi de la rive gauche affouillés
11 / 2000
Stade de foot inondé (ancien méandre de la Levanza / cf cadastre)
10 / 1979
Année 1979 ?
Chute d'un bloc
Chute d'un bloc de 8 m³ ayant detruit des murets et des arbres
Débordement -ruissellement
Désordres sur les enrochements
2000 ?
112 / 199298
Chemin communal inondé et écoulement sur les terrains en rive droite
11 / 2000
Enrochements partiellement affouillés ou détruits
2000 ?
50 m d'enrochements libres détruite en rive gauche, début de débordement en rive droite au niveau de la station d'épuration
29 / 10 / 1979
Régression de la griffe d'érosion et affouillement de l'enrochement
Jan / 1/ 2002
2005
Chute de blocs sur la route (1m³) ayant endommagé un poteau telephonique
12 / 2000
Chute d'un bloc de 8 m³ ayant detruit des murets et des arbres
20 / 03 / 2001
11 / 2000
Réservoir AEP
Source du Jardin
Source du Bosquet
01/1986
Source du Bosquet
Source
Vallon de Crappe
Vallon de Varanio
Vallon de Morignole
Vallon de Touana
Vallon de Bergio
Vallon de Nogrès
Vallon de Dornin
Vallon de Polignaga
Vallon de Sibayre
Vallon de Basera
Vallon de Gravairole
Vallon de Champlarsé
Vallon de Mula
Vallon de Missoun
Vallon de Colla Rossa
Vallon de Chambeuil
Vallon de Strop
Vallon de Crousetta
Vallon de Ugail
Vallon de Bétes
Vallon de Collarès
Vallon de Boselia
Vallon de Barlatea
Vallon de Cianesse
Vallon de Valerassa
Vallon de Pinet
Vallon de Noce
Vallon de Bens
Vallon de Broc
Vallon de Fau
Vallon de Bois du Fau
Vallon de Bois du Pinet
Vallon de Rio Torto
Vallon de Rio Secco
Vallon de Rio Sec
Vallon de Rio Sant'Anna