

06SIS06452**Fiche Détaillée****1 - Identification**

Identifiant : 06SIS06452
 Nom usuel : SOGARE
 Adresse : 480, boulevard de la Madeleine
 Département : ALPES-MARITIMES - 06
 Commune principale : NICE - 06088

Caractéristiques du SIS : au 17/12/2017 Description du site: SOGARE à Nice - 06- Il s'agit d'un établissement implanté à NICE depuis le 27 mars 1968. L'activité était spécialisée dans le traitement de surface. L'établissement était constitué d'un bâtiment-atelier. L'ensemble du site est clôturé sans moyens d'accès. Les portes des bâtiments ont été soudées et les bains et produits évacués en centres spécialisés de traitement. L'activité a cessé en 1995/1996 lors de la mise en liquidation judiciaire. L'exploitant ayant disparu, le responsable est la propriétaire du site. Description qualitative: Évacuation selon Arrêté Préfectoral du 08/07/1996 des bains et des produits (1996). Coût d'élimination des bains et produits pris en charge par la ville de NICE de 300 KF à 400 KF. Clôture du site et contrôle d'accès effectué par l'ADEME en conformité par rapport à l'Arrêté Préfectoral d'avril 1998 la chargeant de cette tâche. Absence de risque immédiat (pas de risque incendie, sauf végétation). Une étude ESR pour qualifier le site vis-à-vis des risques résiduels dus aux dépôts de produits chimiques prévus par l'Arrêté Préfectoral du 02/03/2000 demandait le nettoyage superficiel des sols, l'identification des pollutions et une appréciation des risques présentés par le site pour l'environnement. L'Arrêté Préfectoral à l'encontre du propriétaire, à défaut d'exploitant identifié et solvable, a fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de la part de la propriétaire. Celle-ci a été déboutée mais a fait appel fin 2001 devant la Cour Administrative d'Appel de Marseille. Son appel a été rejeté par jugement en date du 04/03/2004. Le site apparaît clôturé mais les dispositifs de fermeture ont été forcés. Au vu des connaissances actuelles, pas de menaces pour l'aquifère, les sols de l'ancien atelier étant bétonnés. Il n'y a pas de suivi piézométrique.

Etat technique : Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral

2 - Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	06.0003	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=06.0003

3 - Sélection du SIS**4 - Caractéristiques géométriques générales**

Coordonnées du centroïde : 1040120.0 , 6301232.0 (Lambert 93)


5 - Liste parcelles cadastrales

Code commune	Nom commune	Section	Parcelle	Date
06088	NICE	DH	2	10/01/2018
06088	NICE	DH	3	10/01/2018
06088	NICE	DH	4	10/01/2018
06088	NICE	DH	5	10/01/2018
06088	NICE	DH	50	10/01/2018

6 - Documents


Titre
plan-cartographique-06.0003--1

7 - Cartographie dynamique



Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 06SIS06452



Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 06SIS06452