

06SIS07196**Fiche Détaillée****1 - Identification**

Identifiant : 06SIS07196

Nom usuel : anciennes huileries Audemard et usine Deltachimie.

Adresse : Avenue Simone Veil

Département : ALPES-MARITIMES - 06

Commune : NICE - 06088

principale :

Caractéristiques du SIS : L'étude des documents historiques a permis de mettre en évidence les anciennes activités des huileries Audemard et usine Deltachimie.

Etat technique : Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement nécessaire

Observations : Les parcelles ont été plusieurs fois investiguées avant 2016 ; 14 sondages d'investigations avec analyses des sols ont été réalisés. Les principales observations faites sur ces investigations mettent en évidence : - un impact des sols par des métaux lourds (éléments cuivre, cadmium, plomb et zinc en particulier) pouvant présenter un risque sanitaire par ingestion des sols notamment pour l'élément Plomb ; - deux anomalies en PCB(s) relevées ; - la présence de solvants chlorés au droit de 2 sondages (TCE et PCE) ; - l'absence des autres traceurs chimiques potentiels des anciennes activités du site (teneurs faibles voire inférieures à la limite de quantification analytique pour le styrène, les glycols, les dioxines et les furanes) ; - certains sols incompatibles avec une mise en Installation de Stockage de Déchets Inertes selon l'arrêté ministériel du 12/12/14. Le site a fait l'objet de nouvelles investigations en 2016 afin de caractériser au préalable les futurs déblais du projet, délimiter une zone d'anomalies en HCT, et de préciser des anomalies ponctuelles en solvants chlorés. A l'instar des campagnes d'investigations précédentes, les sols du site présentent : - des anomalies systématiques en métaux lourds sur échantillons bruts. Des anomalies fortes ont particulièrement été révélées dans les sols pour les paramètres arsenic et cadmium ponctuellement ainsi que cuivre, plomb et zinc de manière plus régulière. - l'absence d'impact des sols par des BTEX, des HAP (sauf ponctuellement en un sondage), des HCOV (les HCOV retrouvés très ponctuellement lors des campagnes initiales réalisées sur site n'ont pas été retrouvés dans les sols lors des campagnes complémentaires réalisées en 2016) et des PCB(s).

2 - Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	06.0031	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=06.0031

3 - Sélection du SIS**4 - Caractéristiques géométriques générales**

Coordonnées du centroïde : 1038925.0 , 6295652.0 (Lambert 93)

5 - Liste parcelles cadastrales


Code commune	Nom commune	Section	Parcelle	Date
06088	NICE	OH	335	01/01/2016
06088	NICE	OH	336	01/01/2016
06088	NICE	OH	392	01/01/2016
06088	NICE	OH	394	01/01/2016
06088	NICE	OH	489	01/01/2016
06088	NICE	OH	490	01/01/2016

6 - Documents**7 - Cartographie dynamique**



Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 06SIS07196



Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 06SIS07196